

Zusammenstellung der Straßenschäden an Kreisstraßen

Anhang 2

Vorbemerkung:

Bauweise: 2 = Einzelmaßnahme 3 = Bauwerkssanierung 4 = Nahtsanierung

Decken: 5 = Hocheinbau 6 = Tiefeinbau 7 = mit Teilsanierung 8 = Oberbausanierung

Schadensklasse: bezogen auf die anzuwendende Bauweise 1 = geringe, 2 = mittlere, 3 = größere Schäden, 4 = zwingende Instandsetzung

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
St. Augustin	2.1	L 143		0,000	0,230	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen	6		0,230				
				0,390	1,135	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen, SK's zu tief	6		0,745				
				1,135	1,345	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen	6						2011
	2.1		2.3	1,345	2,043	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen	6		0,698				
	2.3	2.1	B 56	0,000	0,272	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6		0,272				
	2.4		B 56	0,000	0,160	Decke	teilweise Quer- und Längsrisse	6	0,160					
				0,160	0,320	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6		0,160				
St. Augustin	2.4		L 143	1,640	1,980	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6			0,885			
	Swisttal	3.5	K 61	L 182	0,000	0,874	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer-, Längs- und Netzsrisse	6			0,340		
Königswinter	4.1	L 193		0,000	0,068	Decke	Ausmagerung, teilweise Mittelnaht offen	6		0,068				
				0,068	0,250	Decke	Trogabdichtung schadhaft	6					x	
				0,250	0,550	Decke	Ausmagerung, kleinere Risse	6	0,300					
				0,365	0,375	Decke	halbseitige Fahrbahnrandabsackung	2			x			
	4.1		L 268	0,550	1,026	Decke	kleinere Risse	6	0,476					
Königswinter	4.2	L 268	L 193	0,000	0,645	Oberbau	Ausmagerung, diverse Risse, Absackungen, Ausbrüche	8					2020	
	Alfter	5.2	Grenze	L 113	0,000	1,050	Decke	diverse Quer- und Netzsrisse und teilweise Ausbrüche	6			1,050		
Alfter	5.4		L 113	0,000	0,345	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse, Mittelnaht teilweise offen	6		0,345				
	5.4		L 183	1,105	2,450	Oberbau	nicht frostsicher, verformt, Ausmagerungen	8					2016	
Bad Honnef	6.1	L 143		0,270	0,300	Decke	vereinzelt Risse	6	0,030					
				0,300	1,505	Oberbau	nicht frostsicher, teilweise Längs- und Netzsrisse	8					2015	
				1,660	1,745	Decke	Blasenbildung in Gussasphalt	6		0,085				
				2,070	2,370	Oberbau	nicht frostsicher, teilweise verformt, Ausbrüche	8		0,300				
				2,770	2,820	Decke	vereinzelt Netzsrisse, unregelmäßig Querrisse	6	0,050					
				2,820	2,870	Decke	diverse Quer- und Netzsrisse	7		0,050				
				2,870	4,420	Decke	vereinzelt Netzsrisse, unregelmäßig Querrisse	6	1,550					
Bad Honnef	6.1			4,420	5,215	Decke	Ausmagerung, Mittelnaht teilweise offen	4			0,795			
Königswinter	6.1			5,215	5,515	Decke	Ausmagerung, Mittelnaht teilweise offen	4			0,300			
Königswinter	6.1			5,515	5,970	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8	0,455					

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Königswinter Hennef	6.1		L 330	5,570	6,349	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6	0,779					
	6.4	L 330		0,000	0,300	Decke	Mittelnahrt offen	4		0,300				
				1,515	1,925	Decke	Mittelnahrt offen	4		0,410				
				1,925	2,320	Decke	einzelne Risse	6	0,395					
	6.4		K 38	2,320	2,641	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8						2006
	6.5	K 38		0,000	0,375	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8						2006
Hennef Windeck	6.5		L 268	0,375	1,464	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8						2013
	7.2	Saal	K 23	1,300	2,960	Nebenanl.	Wildschutzzäune defekt	2			1,660			
	7.3	K 23	Mauel	0,000	1,220	Nebenanl.	Wildschutzzäune defekt	2			1,220			
	7.4	Mauel		0,000	0,200	Nebenanl.	Wildschutzzäune defekt	2			0,200			
				0,000	0,245	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse	6			0,245			
				0,245	0,270	Decke	Absackungen im Bereich der Übergangskonstruktion	3			x			
				0,270	1,095	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse	6			0,825			
Windeck St. Augustin	7.4		B 256	1,095	1,170	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6			0,075			
	8.1	B 56		0,000	0,195	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6			0,195			
				0,195	0,615	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6		0,420				
				0,615	1,215	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse	6			0,600			
				1,215	1,505	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse mit Ausbrüchen	6			0,290			
				1,505	1,665	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6			0,160			
St. Augustin Swisttal	8.1		Grenze	1,665	2,584	Decke	Mittelnahrt offen, teilweise mit Ausbrüchen	6		0,919				
	9.2	Grenze	K 61	1,452	1,672	Oberbau	Ausmagerung, kleinere Risse, Absackungen und Verformungen	8						2016
	9.3	K 61		0,000	0,535	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Querrisse	6	0,535					
				0,535	0,850	Decke	diverse Quer- und Wildrisse, Ausmagerung	6			0,315			
				0,850	0,890	Decke	Absackungen im Bereich der Übergangskonstruktion	3			x			
				0,890	1,075	Decke	diverse Quer- und Wildrisse, Ausmagerung	6		0,185				
Swisttal	9.3		L 163	1,075	1,775	Decke	vereinzelt Risse	6	0,700					
Troisdorf	10.1	K 20		0,100	0,200	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,100			
Troisdorf	10.1		L 84	1,000	1,200	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,200			
NK-Seelscheid	11.1	K 16		0,750	0,780	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
				1,485	2,340	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2009
				3,090	3,110	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
				3,110	3,353	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,243				
				3,353	3,394	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2		x				
				3,394	3,509	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,115				
NK-Seelscheid	11.1		L 318	3,509	3,550	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
Much	11.2	L 318		1,660	2,445	Decke	diverse Längs- und Querrisse, Ausmagerung	6		0,785				
Much	11.2		L 312	2,445	3,630	Decke	vereinzelt Netzrisse,	6	1,185					
Alfter	12.1	B 56		0,040	0,145	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						2019

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bauweise	Länge in Schadensklasse				Bau-progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Alfter	12.1			0,145	0,150	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8					"	
				0,145	0,250	Oberbau	Absackungen im Pflasterrinnenbereich	8				"		
				0,250	0,585	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8				"		
				0,585	0,730	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8				"		
				0,810	1,080	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse, unzureichende Entwässerung	8				"		
				1,080	1,190	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse und teilweise Ausbrüche	8				"		
				1,190	1,815	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8				2019		
	12.1		L 113	1,190	1,815	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						
	12.3		L 113	0,000	0,098	Decke	Ausmagerung, diverse Längsrisse und teilweise Ausbrüche	6			0,098			
	12.3		Grenze	0,098	0,651	Decke	vereinzelt Netzrisse	6	0,553					
Alfter	12.5		Grenze	L 183	0,000	0,976	Decke	vereinzelt Netzrisse	6	0,976				
Lohmar	13.1		B 56	0,000	0,815	Decke	diverse Längs- und Querrisse, Ausmagerung	6		0,815				
				0,915	1,500	Decke	diverse Längs- und Querrisse, Ausmagerung	6		0,585				
Lohmar	13.1		B 507	1,500	1,615	Decke	diverse Längs- und Querrisse, Ausmagerung	6	0,115					
Wachtberg	14.1		L 123	K 57.3	0,090	1,015	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8	0,925				
	14.3		K 57.5	0,235	0,345	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,110			
				0,345	1,255	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6		0,910				
				1,255	1,775	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,520			
				1,775	2,375	Decke	Ausmagerung	6		0,600				
Wachtberg	14.3		Grenze	2,375	2,483	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,108			
Nk-Seelscheid	16.1		L 189	0,000	0,065	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,065			
				0,500		Vorfluter	offener Vorfluter ist auf ca. 50 m bis zu 2 m tief ausgespült	2				x		
	16.1		B 56	1,045	1,380	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6		0,335				
Nk-Seelscheid	16.2		B 56	K 11	0,000	1,275	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse, diverse Aufbrüche	6		1,275			
Lohmar	16.3		K 11	0,000	2,000	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8		2,000				
	16.3			K 34	2,315	3,770	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8		1,455			
	16.4			K 34	0,000	1,045	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8				2018	
	16.4				1,045	2,125	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse, diverse Aufbrüche	8				2022	
	16.4			B 484	1,150		Vorfluter	offener Vorfluter (Borner Siefen) ist auf ca. 50 m bis zu 2 m tief ausgespült	2			x		
Eitorf	18.1		L 86	0,050	0,650	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8					2007	
				0,650	0,865	Decke	Ausmagerung, abschnittsweise Risse	6			0,215			
				2,295	5,630	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8					2008	
				5,892	5,913	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8					2015	
				6,103	6,121	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8					"	
				6,245	6,265	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8					"	
				6,364	6,383	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8					"	
				6,515	6,563	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8					2015	
	Eitorf	18.1		L 333	6,950	7,678	Decke	Ausmagerung, abschnittsweise Risse	6			0,728		
	Hennef	19.1		Grenze	0,940	1,860	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8					2020

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Hennef Troisdorf	19.1 19.2 19.2 20.2.1 20.2.1 20.2.2A,B,C 20.2.2	L 268 L 268 L 333 Grenze 20.2.2 20.2.2A,B,C 20.2.1	L 268 L 268 L 333 Grenze 20.2.2 20.2.2 20.2.1	1,860	2,310	Decke	Ausmagerung, kleinere Risse	6		0,450				
				2,310	3,680	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2010
				3,680	4,140	Decke	teilweise Risse sowie Deckenablösungen	6		0,460				
				4,140	4,890	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2011
				0,000	0,485	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6		0,485				
				0,785	1,200	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6		0,415				
				2,960	3,000	Böschung	rutschgefährdeter Steilhang	2				x		
				3,300	3,340	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,040		
				0,000	0,200	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6				0,200		
				0,000	0,560	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,560		
	0,000	0,519	Radweg	Decke ausgemagert und teilweise uneben, diverse Querrisse	5				0,519					
	0,560	0,595	Decke	Arbeitsnähte offen	4				0,035					
	0,000	0,091	Decke	Arbeitsnähte offen	4				0,091					
	0,035	0,350	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6		0,315							
	0,350	1,335	Decke	Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6		0,985							
	1,685	2,035	Decke	Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6		0,350							
	0,000	2,125	Radweg	Decke ausgemagert und teilweise uneben, diverse Querrisse	5				2,125					
	3,250	3,700	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,450					
	4,000	4,200	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,200					
	4,420	5,370	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,950							
	5,370	5,810	Decke	Mittelnah teilweise offen	4		0,440							
	5,810	6,230	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,420					
	6,230	7,893	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		1,663							
0,000	0,210	Decke	Griffigkeit ist unzureichend, Mittelnah teilweise offen	6				0,210						
0,350	0,445	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,095								
0,495	0,820	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,325								
0,000	0,500	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,500						
0,000	0,396	Decke	vereinzelt Risse	6	0,396									
0,015	0,700	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,685						
0,000	0,023	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2				x						
0,023	0,086	Decke	Absackungen im Bereich der Pflasterrinnen	2				x						
0,132	0,395	Decke	Absackungen im Bereich der Pflasterrinnen	2				x						
1,230	1,305	Decke	vereinzelt Netzzrisse und Verformungen	6		0,075								
1,305	1,400	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6		0,095								
1,400	3,300	Decke	Mittelnah teilweise offen	4				1,900						
3,200	3,300	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6				0,100						
1,152	1,200	Stützwand	Anprallschäden	3		x								
1,305	1,370	Stützwand	Anprallschäden	3		x								

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bauweise	Länge in Schadensklasse				Bau-progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Windeck Königswinter	23.2	L 268	L 312	2,580	2,955	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse	6		0,375				
	25.1			2,955	3,060	Decke	Ausmagerung, kleinere Risse und Ausbrüche	6		0,105				
				0,000	0,970	Decke	in unregelmäßigen Abständen Querrisse	4		0,970				
				0,970	1,020	Decke	halbseitige Fahrbahnrandabsackung	2			x			
Königswinter Eitorf	25.1	L 86	L 490	1,020	1,370	Decke	diverse Längs- und Querrisse, teilweise Netzrisse mit Absackung	7			0,350			
				1,370	1,817	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	0,447					
	27.1			0,080	0,220	Decke	Ausmagerung, einzelne Risse	6		0,140				
				0,220	0,780	Oberbau	nicht ausreichend tragfähig, abschnittsweise Risse und Setzungen	8					2009	
				1,300	1,375	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		0,075				
				1,375	1,610	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, teils mit Ausbrüchen	6		0,235				
				1,610	2,065	Decke	Ausmagerung, kleinere Risse und Ausbrüche	6		0,455				
				2,065	3,650	Decke	Ausmagerung, diverse Quer-, Längs- und Netzrisse sowie Ausbrüche	7			1,585			
				3,650	4,260	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse	6		0,610				
				4,260	5,035	Decke	teilweise ausgemagert, vereinzelt Quer- und Längsrisse	6	0,775					
				5,035	5,130	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Längsrisse, teilweise offene Stellen	6			0,095			
				5,130	5,405	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Längsrisse	6		0,275				
Eitorf Bad Honnef	27.1	Grenze	L 333	5,405	5,670	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Längsrisse, teilweise offene Stellen	6			0,265			
	28.1			0,180	0,580	Decke	Ausmagerung, Risse	6			0,400			
Bad Honnef Troisdorf	28.1	L 269	28.2	0,580	0,595	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2		x				
	28.2			0,000	0,137	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2		x				
	28.3			0,000	0,033	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2		x				
				0,033	0,255	Oberbau	Ausmagerung, Risse	8			0,222			
	28.3			B 42	29.3.1	0,365	0,905	Oberbau	Ausmagerung, Risse	8			0,540	
	29.2					0,000	0,160	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,160	
	Troisdorf			29.2	0,160	0,570	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,410		
					0,570	0,652	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,082		
				29.3.1	A 59	0,020	0,232	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8				2021
				29.4.1	A 59	0,000	0,658	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8				2021
29.4.2		L 332	1,700	2,766	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		1,066					
29.6			0,000	0,373	Decke	Ausmagerung, Ausbrüche, Risse	6			0,373				
Troisdorf Bad Honnef Much		29.6	L 332	L 332	0,373	0,400	Decke	Ausmagerung, Ausbrüche, Risse	6			0,027		
					0,400	1,034	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6			0,634		
	1,034				1,984	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6			0,950			
	2,545				2,900	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6			0,355			
	2,900				3,055	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6			0,155			
	30.1				L 247	Grenze	0,000	0,050	Decke	Verformungen	6			0,050
Much	31.1	L 312	L 312	0,000	0,230	Decke	Ausmagerung, Ausbrüche, Risse	6			0,230			
				0,115		Fahrbahn	defekter Durchlass	2			x			

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bauweise	Länge in Schadensklasse				Bau-progr.		
		von	nach	von	bis				1	2	3	4			
Much Windeck	31.1	K 35		0,225	0,405	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	0,180						
	31.2	K 35	L 350	0,115	1,559	Oberbau	Ausmagerung, abschnittsweise Setzungen und Risse	8						2012	
	32.1	B 256			0,000	1,200	Decke	Griffigkeit ist unzureichend, teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6					1,200	
					1,200	1,800	Decke	teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6			0,600			
					1,800	2,215	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6		0,415				
					2,215	2,750	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6		0,535				
					2,750	3,150	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6		0,400				
					3,256	4,510	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6		1,254				
					4,600	4,601	Decke	halbseitige Fahrbahnrandabsackung	2				x		
					4,510	4,674	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6				0,164		
Windeck Bornheim	32.1		L 333	4,510	4,674	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und NetZRisse	6							
	33.2	Grenze		0,000	1,545	Oberbau	Bit. Oberbau nicht standfest	8					2016		
Bornheim Lohmar	33.2		L 183	2,225	2,510	Decke	Mittelnahrt offen sowie halbseitig einzelne Risse	6		0,285					
				2,820	2,940	Decke	Mittelnahrt offen	4		0,120					
	33.3	L 183			0,580	0,700	Decke	vereinzelt Risse	6	0,120					
					0,700	0,800	Decke	Griffigkeit unzureichend, vereinzelt Risse	6			0,100			
	33.3		L 190		0,800	1,400	Decke	vereinzelt Längs-, Quer- und NetZRisse	6			0,600			
					0,075	0,395	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6			0,320			
	34.1	B484			1,270	1,450	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6				0,180		
					3,425	3,500	Decke	Ausmagerung und Wildrisse	6		0,075				
					3,570	3,800	Decke	Ausmagerung und Wildrisse	6		0,230				
					3,800	3,890	Decke	Unebenheiten in Pflasterflächen	2				x		
4,425					4,440	Entwässerung	Kanalhaltung defekt	2					x		
4,000					4,500	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6					0,500		
4,500					5,012	Decke	vereinzelt Längs- und Querrisse	6	0,512						
0,000					1,245	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		1,245					
Lohmar Much	34.2	K 16	Grenze	0,000	1,245	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6							
	35.1	K 31		0,000	0,615	Decke	Ausmagerungen, Risse, kleinere Ausbrüche	6		0,615					
Much Hennef	35.1		Grenze	0,885	0,905	Oberbau	Subrosion	2			x				
				1,545	1,975	Decke	Ausmagerungen, Risse, diverse Ausbrüche	6				0,430			
Hennef Hennef	36.1	L 268		0,955	1,335	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4			0,380				
				1,335	2,720	Oberbau	Ausmagerung, Risse, nicht frostsicher	8					2017		
	36.1		L 125		2,720	2,900	Decke	Ausmagerungen, diverse Risse	6		0,180				
					2,900	4,593	Decke	Ausmagerungen, vereinzelt Risse, kleinere Ausbrüche	6	1,693					
					0,000		Oberbau	sehr schmal (b=3,5m) und uneben, Risse und Ausbrüche, unzureichende							
36.2	L 125			0,270		Oberbau	Schutzeinrichtungen, Brücke nicht mehr sanierungsfähig	8				2010			
36.2				0,270		Oberbau	sehr schmal (b=3,5m) und uneben, Risse und Ausbrüche, unzureichende								
Hennef Hennef	36.2		B 8	0,500	1,870	Oberbau	sehr schmal (b=3,5m), Tragfähigkeit und Seitenanlagen unzureichend	8					2012		
								8				2016			
36.3	B 8			0,035	1,320	Oberbau	schmal, nicht tragf., Randabbrüche, unzur. Bankette und Entwässerungsanlagen	8					2010		

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bauweise	Länge in Schadensklasse				Bau-progr.					
		von	nach	von	bis				1	2	3	4						
Hennef Lohmar	36.3	L 333	L 333	1,825	1,940	Decke	vereinzelt Risse	6		0,115								
				2,525	2,565	Decke	Längsrisse	7		0,040								
	36.5		L 333	L 333	0,645	1,340	Decke	vereinzelt Längs- und Querrisse	6			0,695						
					1,555	1,675	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,120							
	36.5		B 578	B 478	1,770	2,175	Decke	vereinzelt Netzrisse	6				0,405					
					2,175	2,710	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, halbseitig Ausmagerung, teilweise Ausbrüche	6				0,535					
					2,710	3,500	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, Ausmagerung, vereinzelt Netzrisse	6				0,790					
					3,500	3,800	Decke	Griffigkeit unzureichend, Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6				0,300					
					3,800	4,711	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6						2009			
					37.1	B 507	B 507	0,095	0,105	Decke	einzelner Längsriss	6	0,010					
								0,500		Entwässerung	offener Vorfluter ist auf ca. 20 m Länge bis zu 2 m tief ausgespült	2				x		
								1,075	1,475	Decke	diverse Quer- und Netzrisse	6		0,400				
	1,075		2,130	Decke				vereinzelt Quer- und Netzrisse	6	1,055								
	Lohmar		37.1	B 56	B 56	4,460			Unebenheiten in Pflasterflächen und Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						2020		
5,370		6,001				Decke	halbseitig Ausmagerung, Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,631							
Hennef	38.1	K 6	Grenze	0,000	1,728	Oberbau	Ausmagerung, Setzungen, Risse	8			1,728							
Lohmar	39.2.1	Grenze	Grenze	0,000		Oberbau	schmal, abschnittsweise Randsetzungen, -abbrüche, Netzrisse, unzureichende Entwässerung	8						2013				
Lohmar	39.2.2	K 49	K 49	0,540		Oberbau	schmal, abschnittsweise Randsetzungen, -abbrüche, Netzrisse, unzureichende Entwässerung	8						2014				
	39.2.2	K 49	L 84		1,808			8										
Hennef	40.1	L 143	L 143	0,000	0,040	Decke	diverse Längs- und Längsrisse mit teilweisen Absackungen	7			0,040							
Hennef Bornheim	40.1	L 143	L 143	0,040	0,210	Decke	halbseitig Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,170							
				0,210	0,425	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,215							
				0,500	1,330	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,830							
				1,330	1,720	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,390							
				2,505	2,896	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, diverse Längsrisse	6		0,391								
				0,435	0,645	Radweg	diverse Längsrisse	6		0,210								
				41.1	L 183	Grenze	0,110	2,017	Oberbau	sehr schmal, keine Bankette und Entwässerungsanlagen	8					2020		
				42.1	L 183	L 183	0,000	0,615	Oberbau	Ausmagerung, diverse Risse, Verformungen	8			0,615				
							0,615	1,000	Decke	Ausmagerung	6	0,385						
				Bornheim	42.1	L 190	L 190	1,000	2,890	Decke	vereinzelt Netzrisse	6			1,890			
2,890	2,941	Decke	Ausmagerung, diverse Risse, Verformungen					7			0,051							
Much	46.1	B 56	B 56	2,650	2,700	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Netzrisse mit teilweisen Ausbrüchen	6		0,050								
				2,700	2,900	Decke	teilweise Netzrisse mit kleinen Ausbrüchen, Ausmagerung	6		0,200								
				2,900	3,375	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Netzrisse mit teilweisen Ausbrüchen	6		0,475								
				3,375	3,650	Decke	halbseitige Ausmagerung, vereinzelt Netzrisse mit teilweisen Ausbrüchen	6		0,275								
				3,650	3,800	Decke	teilweise Netzrisse mit kleinen Ausbrüchen, Ausmagerung	6		0,150								

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Much	46.1		L 360	3,380	4,125	Decke	halbseitige Ausmagerung, vereinzelt Netzrisse mit teilweisen Ausbrüchen	6		0,745				
				3,800	3,850	Entwässerung	Austritt von Böschungswasser	2			x			
Rheinbach	48.1	Grenze	L 492	0,000	0,989	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Wildrisse	6		0,989				
Lohmar	49.3	Grenze	L 84	0,000	0,830	Oberbau	schmal (b = 5,0m) vereinzelt Längs- und Querrisse	8		0,830				
				0,000	0,035	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse und teilweisen Ausbrüchen	6			0,035			
Lohmar	49.5		B 484	0,035	1,215	Oberbau	schmal, teilweise kleine Risse und Ausbrüche	8		1,180				
Nk-Seelscheid	50.1		L 352	0,000		Oberbau	Unebenheiten in Pflasterflächen und Ausmagerung, diverse Längs- und	8						
				0,915		Oberbau	Querrisse							2020
				0,915	1,140	Decke	diverse Querrisse	6		0,225				
Nk-Seelscheid	50.1			1,500	2,965	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Netzrisse	6			1,465			
Ruppichteroth	50.1		B 478	2,965	3,825	Oberbau	schmal (b = 4,0m) Randabbrüche, Risse, Setzungen	8						2017
Rheinbach	51.4	Grenze		0,050	0,880	Decke	vereinzelt Risse	6	0,830					
Rheinbach	51.4		L 493	0,840	0,950	Radweg	Decke ausgemagert und teilweise uneben, diverse Querrisse	5			0,110			
Swisttal	52.1	K 61		0,295	0,805	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6		0,510				
				0,805	1,480	Decke	Mittelnahrt offen, vereinzelt Wildrisse	6		0,675				
Swisttal	52.1		L 493	1,480	2,565	Oberbau	schmal (b=4,4m), Netzrisse, Randsetzungen, uneben	8					2017	
Meckenheim	53.1.2	L 113		0,000	1,140	Decke	vereinzelt Quer- und Netzrisse	6	1,140					
Meckenheim	53.1.2		53.1.3	1,140	2,040	Decke	Ausmagerung, Quer- und Wildrisse	6				0,900		
Windeck	55.1	L 333		0,990	1,260	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6		0,270				
Windeck	55.1			1,340	2,000	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6		0,660				
Ruppichteroth	55.1		L 312	4,370	6,180	Decke	teilweise Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Netzrisse	6	1,810					
				0,255	1,050	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,795				
	55.4			2,200	2,705	Decke	Ausmagerung, Mittelnahrt teilweise offen	6		0,505				
Ruppichteroth	55.4	Grenze		2,705	2,903	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		0,198				
Rheinbach	56	L 113		0,040	0,205	Decke	Abläufe abgesackt	2				x		
				1,435	1,465	Decke	halbseitige Fahrbahnrandabsackung	2				x		
Rheinbach	56		L 492	1,465	1,600	Decke	vereinzelt Wildrisse	6	0,135					
Wachtberg	57.3	K 58		2,100	2,145	Decke	Ausmagerung, Risse	6		0,045				
				2,145	2,407	Oberbau	teilweise Verformungen	8		0,262				
	57.5	K 14	L 123	0,000	0,528	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6	0,528					
	58.1	Grenze	K 59	0,000	0,634	Decke	Ausmagerung, Risse, einzelne Ausbrüche	6			0,634			
Wachtberg	58.2	K 59		0,000	0,700	Decke	Ausmagerung, Risse, einzelne Ausbrüche	6		0,700				
Wachtberg	58.2			0,770	1,000	Decke	Ausmagerung, Risse, einzelne Ausbrüche	6		0,230				
				1,000	1,500	Decke	Ausmagerung, einzelne Risse	6	0,500					
	58.2		L 123	1,500	2,166	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,666				
Wachtberg	58.4	K 57.3	L 158	0,000	1,301	Oberbau	abschnittsweise Verformungen, Netzrisse, Randsetzungen, vereinzelt Ausbrüche	8						2020
Bornheim	60.1	L 190		0,200	0,300	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6		0,100				
				0,900	1,000	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6		0,100				

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Bornheim	60.1		Grenze	0,000	1,200	Radweg	Querrisse in unregelmäßigen Abständen	5	1,200					
Rheinbach	61.1	B 266		0,000	0,160	Decke	vereinzelt Wildrisse	6				0,160		
				0,160	0,740	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, Netzrisse und Ausbrüche	6				0,580		
Rheinbach				0,740	1,180	Decke	Ausmagerung, Risse und Setzung	7				0,440		
Swisttal	61.1		K 52	1,940	2,715	Oberbau	nicht frostsicher, abschnittsweise Verformungen, Netzrisse und Randsetzungen	8						2015
	61.2	K 52		0,125	0,146	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
	61.2	B 56		0,219	0,255	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
	61.4	B 56	K 67	0,090	1,984	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Querrisse	6	1,894					
	61.6	K 9		0,220	0,360	Decke	Ausmagerungen, Längs-, Quer- und Wildrisse	6				0,140		
				0,236	1,445	Decke	Längs-, Quer- und Wildrisse	6				1,209		
	61.6		K 61.7	1,445	1,859	Decke	Ausmagerungen, Längs-, Quer- und Wildrisse	6		0,414				
	61.7	K 3.5		0,400	1,675	Decke	Ausmagerungen, teilweise Risse	6				1,275		
				1,675	1,730	Decke	Absackungen im Bereich der Übergangskonstruktion	3				x		
				1,730	2,405	Decke	Ausmagerung, teilweise kleine Risse und Ausbrüche	6				0,675		
Swisttal	61.7		L 163	2,405	2,890	Oberbau	Verformungen, Ausmagerung, Risse	8				0,485		2017
Rheinbach	62.1	L 471	L 163	0,000	0,230	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		0,230				
Wachtberg	63.1	Grenze		0,000	1,010	Oberbau	nicht frostsicherer Oberbau	8						2012
	63.1		L 267	1,010	1,515	Oberbau	Ausmagerung, Risse, kleine Ausbrüche, unzureichende Entwässerung	8						2014
Wachtberg	64.1	Grenze	L 123	0,000	1,200	Oberbau	nicht ausreichend tragfähig, Risse und Ausmagerungen in Decke	8						2013
Rheinbach	65.1	B 266		0,370	1,035	Decke	Ausmagerungen, Längs-, Quer- und Wildrisse, teilweise Ausbrüche	7				0,665		
	65.1		L 493	1,035		Decke	Absackungen im Bereich der Übergangskonstruktion	3				x		
	65.2	L 493		0,230	1,301	Decke	vereinzelt Querrisse	6	1,071					
Rheinbach	65.2		L 113	1,200	1,301	Decke	Ausmagerungen, Längs-, Quer- und Wildrisse, teilweise Ausbrüche	6				0,101		
Swisttal	67	B 56		0,000	0,325	Decke	nicht ausreichend tragfähig, Risse und Ausmagerungen in Decke	6						2018
Swisttal	67		K 61.5	0,325	2,725	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	2,400					