

## Zusammenstellung der Straßenschäden an Kreisstraßen

## Anhang 2

## Vorbemerkung:

Bauweise: 2 = Einzelmaßnahme 3 = Bauwerkssanierung 4 = Nahtsanierung

Decken: 5 = Hocheinbau 6 = Tiefeinbau 7 = mit Teilsanierung 8 = Oberbausanierung

Schadensklasse: bezogen auf die anzuwendende Bauweise 1 = geringe, 2 = mittlere, 3 = größere Schäden, 4 = zwingende Instandsetzung

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
St. Augustin	2.1	L 143		0,000	0,145	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen	6		0,145				
				0,370	1,135	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen, SK's zu tief	6			0,765			2011
				1,135	1,345	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen	6						
	2.1	2.3	1,345	2,043	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse sowie Absackungen	6			0,698				
	2.2	2.1	B56	0,000	0,190	Oberbau	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	8		0,190				
	2.3	2.1	B 56	0,000	0,272	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6			0,272			
	2.4		B 56	0,000	1,300	Oberbau	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	8			1,300			
St. Augustin	2.4		L 143	1,640	1,980	Oberbau	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	8			0,340			
Swisttal	3.5	K 61	L 182	0,000	0,874	Oberbau	Ausmagerung, teilweise Quer-, Längs- und Netzrisse	8			0,874			
Königswinter	4.1	L 193		0,000	0,068	Decke	Ausmagerung, teilweise Mittelnaht offen	6		0,068				
				0,250	0,550	Decke	Ausmagerung, kleinere Risse	6	0,300					
				0,365	0,375	Decke	halbseitige Fahrbahnrandabsackung	2			x			
			4.1		L 268	0,550	1,026	Decke	kleinere Risse	6	0,476			
Königswinter	4.2		L 268	L 193	0,000	0,645	Oberbau	Ausmagerung, diverse Risse, Absackungen, Ausbrüche	8				2020	
Alfter	5.2	Grenze	L 113	0,000	1,050	Decke	diverse Quer- und Netzrisse und teilweise Ausbrüche	6			1,050			
	5.4		L 113	0,000	0,710	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse, Mittelnaht teilweise offen	6		0,710				
Alfter	5.4		L 183	1,105	2,450	Oberbau	nicht frostsicher, verformt, Ausmagerungen	8					2016	
Bad Honnef	6.1	L 143		0,270	0,300	Decke	vereinzelt Risse	6	0,030					
				0,300	1,505	Oberbau	nicht frostsicher, teilweise Längs- und Netzrisse	8					2015	
				1,660	1,745	Decke	Blasenbildung in Gussasphalt	6		0,085				
				2,070	2,370	Oberbau	nicht frostsicher, teilweise verformt, Ausbrüche	8		0,300				
				2,770	2,820	Decke	vereinzelt Netzrisse, unregelmäßig Querrisse	6	0,050					
				2,820	2,870	Decke	diverse Quer- und Netzrisse	7		0,050				
				2,870	4,420	Decke	vereinzelt Netzrisse, unregelmäßig Querrisse	6	1,550					
Bad Honnef	6.1			4,420	5,215	Decke	Ausmagerung, Mittelnaht teilweise offen, teilweise Ausbrüche	4				0,795		
Königswinter	6.1			5,215	5,515	Decke	Ausmagerung, Mittelnaht teilweise offen	4			0,300			
				5,515	5,970	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8		0,455				
Königswinter	6.1		L 330	5,970	6,349	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6	0,379					
Hennef	6.4		L 330	0,000	0,300	Decke	Mittelnaht teilweise offen	4		0,300				
Hennef	6.4			1,515	1,925	Decke	Mittelnaht teilweise offen	4		0,410				

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Hennef Windeck	6.4 6.5 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4	K 38	K 38	1,925	2,320	Decke	einzelne Risse	6	0,395					
				2,320	2,581	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8			0,261			
				2,581	2,641	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8						2006
				0,000	0,375	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8						2006
				0,375	1,464	Oberbau	nicht frostsicher, schmal, verformt, Ausbrüche	8						2013
				0,000	0,120	Decke	Mittelnahrt offen, einzelne Querrisse	6		0,120				
				1,300	2,960	Nebenanl.	Wildschutzzäune defekt	2				1,660		
				0,000	1,220	Nebenanl.	Wildschutzzäune defekt	2				1,220		
				0,000	0,200	Nebenanl.	Wildschutzzäune defekt	2				0,200		
				0,000	0,245	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse	6				0,245		
				0,245	0,270	Decke	Absackungen im Bereich der Übergangskonstruktion	3				x		
				0,270	0,800	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse	6				0,530		
				0,800	1,100	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6				0,300		
				Windeck St. Augustin	7.4 8.1	B 56	B 256	1,100	1,170	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse	6		
0,000	0,195	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse					6				0,195		
0,195	0,615	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse					6		0,420				
0,615	1,215	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Risse					6				0,600		
1,215	1,505	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse mit Ausbrüchen					6				0,290		
1,500	1,660	Decke	Ausmagerung, teilweise Quer- und Längsrisse					7					0,160	
1,665	2,584	Decke	Mittelnahrt offen, teilweise mit Ausbrüchen					6		0,919				
1,452	1,672	Oberbau	Ausmagerung, kleinere Risse, Absackungen und Verformungen					8						2016
0,000	0,535	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Querrisse					6		0,535				
0,535	1,075	Decke	diverse Quer- und Wildrisse, Ausbrüche, Ausmagerung					6					0,540	
Swisttal Troisdorf Troisdorf NK-Seelscheid	9.3 10 10 11.1	L 163	L 163	2,542	2,692	Decke	vereinzelt Risse	6	0,700					
				2,542	2,692	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	0,150					
				0,000	0,300	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6					0,300	
				0,800	1,200	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6				0,400		
				0,750	0,780	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
				1,485	2,340	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2009
				3,080	3,105	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2				x		
				3,110	3,353	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,243				
				3,343	3,383	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2				x		
				3,394	3,509	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,115				
NK-Seelscheid Much Much Alfter Alfter	11.1 11.2 11.2 12.1 12.1	L 318	L 318	3,499	3,540	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2				x		
				1,660	2,445	Decke	diverse Längs- und Querrisse und teilweise Ausbrüche, Ausmagerung	6		0,785				
				2,445	3,630	Decke	vereinzelt Netzrisse und teilweise Ausbrüche	6	1,185					
				0,040	0,145	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						2019
				0,145	0,150	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8						2019
				0,145	0,250	Oberbau	Absackungen im Pflasterrinnenbereich	8						"

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
				0,250	0,585	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						"
				0,585	0,730	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						"
				0,810	1,080	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse, unzureichende Entwässerung	8						"
				1,080	1,190	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse und teilweise Ausbrüche	8						"
	12.1		L 113	1,190	1,815	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						2019
	12.3	L 113		0,000	0,098	Decke	Ausmagerung, diverse Längsrisse und teilweise Ausbrüche	6			0,098			
	12.3		Grenze	0,098	0,651	Decke	vereinzelt Netzkrisse	6	0,553					
Alfter	12.5	Grenze	L 183	0,000	0,976	Decke	vereinzelt Netzkrisse	6	0,976					
Lohmar	13.1	B 56	B 507	0,000	1,685	Decke	diverse Längs- und Querrisse, Ausmagerung	6			1,685			
Wachtberg	14.1	L 123	K 57.3	0,090	1,015	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8	0,925					
	14.3		K 57.5	0,235	0,345	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,110			
				0,345	1,255	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6		0,910				
				1,255	1,825	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,570			
				1,775	2,375	Decke	Ausmagerung	6		0,600				
Wachtberg	14.3		Grenze	2,375	2,483	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,108			
Nk-Seelscheid	16.1	L 189		0,000	0,065	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,065			
				0,500		Vorfluter	offener Vorfluter ist auf ca. 50 m bis zu 2 m tief ausgespült	2				x		
	16.1		B 56	1,045	1,380	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6		0,335				
Nk-Seelscheid	16.2	B 56	K 11	0,000	1,275	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse, diverse Aufbrüche	6		1,275				
Lohmar	16.3	K 11		0,000	2,000	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8		2,000				
	16.3		K 34	2,315	3,770	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8		1,455				
	16.4		K 34	0,000	1,045	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2018
				1,045	2,125	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse, diverse Aufbrüche	8						2022
Lohmar	16.4		B 484	1,150		Vorfluter	offener Vorfluter (Borner Siefen) ist auf ca. 50 m bis zu 2 m tief ausgespült	2				x		
Eitorf	18.1	L 86		0,050	0,680	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2007
				0,680	0,865	Decke	Ausmagerung, abschnittsweise Risse	6			0,185			
				2,295	5,630	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2008
				3,775	4,365	Decke	Abschnittsweise Ausmagerung, Risse, Ausbrüche	5					0,590	
				5,100	5,560	Decke	Ausmagerung, abschnittsweise Risse, Ausbrüche	5					0,460	
Eitorf	18.1		L 333	6,950	7,678	Decke	Ausmagerung, abschnittsweise Risse	6			0,728			
Hennef	19.1	Grenze		0,940	1,860	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2020
				1,860	2,310	Decke	Ausmagerung, kleinere Risse	6		0,450				
				2,310	3,680	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2010
				3,680	4,075	Decke	teilweise Risse sowie Deckenablösungen	6		0,395				
Hennef	19.1			4,075	4,725	Decke	Abschnittsweise Ausmagerung, Risse, Ausbrüche	5					0,650	
Hennef	19.1		L 268	4,140	4,890	Oberbau	schmal, nicht frostsicher befestigt, unzureichende Bankette und Entwässerung	8						2011
	19.2	L 268		0,000	0,485	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6		0,485				
				0,785	1,200	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6		0,415				
				2,960	3,000	Böschung	rutschgefährdeter Steilhang	2				x		

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.
		von	nach	von	bis				1	2	3	4	
Hennef Troisdorf	19.2 20.2.1 20.2.2A,B,C 20.2.2	Grenze	L 333 20.2.2 20.2.1	3,035	3,090	Decke	Ausmagerung, Risse, Ausbrüche	5				0,055	
				3,300	3,340	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6			0,040		
				0,000	0,595	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse, tlw. Ausbrüche, Griffbarkeit unzureichend	6				0,595	
				0,000	0,091	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,091	
				0,000	2,125	Radweg	Decke ausgemagert und teilweise uneben, diverse Querrisse	5			2,125		
				0,000	0,480	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6					0,480
				0,480	1,335	Decke	Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6		0,855			
				1,685	2,035	Decke	Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6		0,350			
				3,250	3,700	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6			0,450		
				4,000	4,200	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6			0,200		
				4,420	5,370	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,950			
				4,500	5,200	Decke	Griffbarkeit ist unzureichend	6				0,700	
				5,370	5,810	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4			0,440		
				5,810	6,230	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,420	
Troisdorf Lohmar Lohmar Niederkassel Niederkassel Niederkassel Windeck	20.2.2 20.3.1 20.3.1 20.3.1 22.2 22.3 22.4.1 22.4.1 23.1	K 10 K 10 K 10 Grenze	K 10 K 10 20.3.2 22.3 22.4.1 L 82 L 333	6,230	7,893	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		1,663			
				0,000	0,200	Decke	Griffbarkeit ist unzureichend	6				0,200	
				0,350	0,445	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,095			
				0,495	0,820	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,325			
				0,000	0,500	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	6				0,500	
				0,000	0,396	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,396			
				0,015	0,300	Oberbau	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	8			0,285		
				0,300	0,400	Oberbau	Griffbarkeit ist unzureichend	8			0,100		
				0,400	0,700	Oberbau	Ausmagerung, Längs- und Querrisse sowie teilweise Ausbrüche	8			0,300		
				0,000	0,023	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2			x		
Windeck Windeck Windeck Königswinter	23.1 23.2 23.2 23.2 25.1 25.1 23.2 23.2 23.2 25.1 25.1	K 7 K 7 L 312 L 268 L 490	K 7 K 7 L 312 L 268 L 490	0,023	0,400	Decke	Absackungen im Bereich der Pflasterrinnen	2				x	
				0,300	0,400	Decke	Griffbarkeit ist unzureichend	6				0,100	
				1,250	1,300	Decke	Griffbarkeit ist unzureichend	6			0,050		
				1,305	1,800	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6		0,495			
				1,500	1,600	Decke	Griffbarkeit ist unzureichend	6			0,100		
				1,800	3,000	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4			1,200		
				3,000	3,300	Decke	Griffbarkeit ist unzureichend	6			0,300		
				0,000	0,840	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	0,840				
				1,152	1,200	Stützwand	Anprallschäden	3		x			
				1,305	1,370	Stützwand	Anprallschäden	3		x			
				2,575	3,050	Decke	Ausmagerung, Wildrisse und Ausbrüche	6				0,475	
				0,000	0,970	Decke	in unregelmäßigen Abständen Querrisse	4		0,970			
				0,970	1,020	Decke	halbseitige Fahrbahnrandabsackung	2				x	
				1,020	1,370	Decke	diverse Längs- und Querrisse, teilweise Netzrisse mit Absackung	7			0,350		
1,370	1,817	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	0,447								

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Königswinter Eitorf	25.3 27	L 490 L 86	K8	0,000	1,320	Oberbau	vereinzelt Netzrisse	8	1,320					2009
				0,080	0,220	Decke	Ausmagerung, einzelne Risse	6		0,140				
				0,220	0,780	Oberbau	nicht ausreichend tragfähig, abschnittsweise Risse und Setzungen	8						
				1,300	1,375	Decke	Mittelnaht teilweise offen	4			0,075			
				1,375	1,610	Decke	Mittelnaht teilweise offen, teils mit Ausbrüchen	6			0,235			
				1,610	2,065	Decke	Ausmagerung, kleinere Risse und Ausbrüche	6		0,455				
				2,065	3,650	Decke	Ausmagerung, diverse Quer-, Längs- und Netzrisse sowie Ausbrüche	7				1,585		
				3,650	4,260	Decke	Mittelnaht teilweise offen, vereinzelt Risse	6		0,610				
				4,260	5,035	Decke	teilweise ausgemagert, vereinzelt Quer- und Längsrisse	6	0,775					
				5,035	5,130	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Längsrisse, teilweise offene Stellen	6			0,095			
				5,130	5,405	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Längsrisse	6		0,275				
				5,405	5,670	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Längsrisse, teilweise offene Stellen	6			0,265			
				5,670	6,000	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,200			
				6,000	6,200	Decke	Mittelnaht teilweise offen	4	0,185					
Eitorf Bad Honnef	27 28.1	Grenze	L 333	0,000	0,185	Decke	Mittelnaht teilweise offen	8			0,400			
				0,180	0,580	Oberbau	Ausmagerung, Risse, vereinzelt Ausbrüche	8		x				
				0,580	0,595	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8		x				
				0,000	0,137	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2		x				
				0,000	0,033	Oberbau	Verformungen in Pflasterfläche	8		x				
				0,033	0,255	Oberbau	Ausmagerung, Risse	8			0,222			
				0,365	0,905	Oberbau	Ausmagerung, Risse	8			0,540			
				0,060	0,611	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse, Ausbrüche	8				0,551		
				0,611	0,627	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2				x		
				0,020	0,232	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						
Bad Honnef Troisdorf	28.3 28.3 28.3 28.3 29.2 29.3.1 29.4.1 29.4.4 29.6	28.1 28.2 28.2 28.2 L 269 29.2 A 59 A 59 L 332 L 332	28.2 Rhein Rhein Rhein B 42 L 269 29.3.1 29.4.3 29.4.3 L 332 L 332	0,000	0,137	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	8						
				0,033	0,255	Oberbau	Ausmagerung, Risse	8			0,222			
				0,365	0,905	Oberbau	Ausmagerung, Risse	8			0,540			
				0,060	0,611	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse, Ausbrüche	8				0,551		
				0,611	0,627	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2				x		
				0,020	0,232	Oberbau	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						
				0,000	0,658	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						
				0,012	0,740	Oberbau	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,728				
				0,905	1,040	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse, Ausbrüche	8			0,135			
				0,000	0,400	Decke	Ausmagerung, Ausbrüche, Risse	6	0,400					
0,400	0,800	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,400							
0,800	1,034	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6		0,234								
1,034	1,984	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6			0,950							
2,545	2,900	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6			0,355							
2,790	2,990	Decke	Schachtabdeckungen abgesackt	2				x						
2,900	3,020	Decke	diverse Längs- und Querrisse	6			0,120							
0,000	0,050	Decke	Verformungen	6			0,050							
0,000	0,230	Decke	Ausmagerung, Ausbrüche, Risse	6			0,230							
0,225	0,405	Decke	Mittelnaht teilweise offen	4	0,180									
0,115	1,559	Oberbau	Ausmagerung, abschnittsweise Setzungen und Risse	8										
1,250	1,800	Decke	teilweise Längs-, Quer- und Netzrisse	6			0,550							
1,800	2,215	Decke	Mittelnaht teilweise offen, teilweise Längs-, Quer- und Netzrisse	6		0,415								
2,215														

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Windeck Bornheim	32.1 33.2		L 333 Grenze	2,215	2,750	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und Netzrisse	6		0,535				2016
				2,750	3,150	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und Netzrisse	6		0,400				
				3,256	4,480	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und Netzrisse	6		1,224				
				4,480	4,663	Decke	Ausmagerung, teilweise Längs-, Quer- und Netzrisse	6				0,183		
				0,000	1,545	Oberbau	Bituminöser Oberbau nicht standfest	8						
				2,080	2,225	Decke	Mittelnahrt offen	4		0,145				
				2,250	2,300	Oberbau	Griffigkeit ist unzureichend	8			0,050			
				2,300	2,518	Oberbau	Ausmagerung, Mittelnahrt offen sowie halbseitig einzelne Risse	8			0,218			
				2,775	2,900	Decke	Mittelnahrt offen, vereinzelt Netzrisse	4		0,125				
				2,900	3,000	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,100			
Bornheim Lohmar	33.2 33.3 33.3 34.1		L 183 L 183 L 190 B484	3,400	3,500	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6		0,100				
				0,580	1,100	Decke	Griffigkeit unzureichend, vereinzelt Risse	6		0,520				
				1,100	1,400	Decke	vereinzelt Längs-, Quer- und Netzrisse	6		0,300				
				0,075	0,395	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6		0,320				
				1,270	1,450	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6		0,180				
				3,425	3,500	Decke	Ausmagerung und Wildrisse	6		0,075				
				3,570	3,800	Decke	Ausmagerung und Wildrisse	6		0,230				
				3,800	3,890	Decke	Unebenheiten in Pflasterflächen	2			x			
				4,500	5,012	Decke	vereinzelt Längs- und Querrisse	6	0,512					
				0,000	1,245	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		1,245				
Lohmar Much Much Hennef	35 35 36.1		K 31 Grenze L 268	0,000	0,615	Decke	Ausmagerungen, Risse, kleinere Ausbrüche	6		0,615				
				0,885	0,905	Oberbau	Subrosion	2		x				
				0,955	1,335	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		0,380				
				1,335	3,075	Oberbau	Ausmagerung, Risse, nicht frostsicher	8				2017		
				3,075	4,593	Decke	Ausmagerungen, vereinzelt Risse, kleinere Ausbrüche	6	1,518					
				0,000		Oberbau	sehr schmal (b=3,5m) und uneben, Risse und Ausbrüche, unzureichende Schutzeinrichtungen, Brücke nicht mehr sanierungsfähig	8				2010		
				0,270		Oberbau	sehr schmal (b=3,5m) und uneben, Risse und Ausbrüche, unzureichende Schutzeinrichtungen	8				2012		
				0,500	1,870	Oberbau	sehr schmal (b=3,5m), Tragfähigkeit und Seitenanlagen unzureichend	8				2016		
				0,035	1,320	Oberbau	schmal, nicht tragf., Randabbrüche, unzur. Bankette und Entwässerungsanlagen	8				2010		
				Hennef	36.3 36.3 36.5		B 8 L 333 L 333	1,825	1,940	Decke	vereinzelt Risse	6		
2,525	2,565	Decke	Längsrisse					7		0,040				
0,645	1,340	Decke	vereinzelt Längs- und Querrisse					6		0,695				
1,555	1,675	Decke	vereinzelt Netzrisse					6		0,120				
1,770	2,175	Decke	vereinzelt Netzrisse					6			0,405			
2,175	2,710	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, halbseitig Ausmagerung, teilweise Ausbrüche					6			0,535			
2,710	3,500	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, Ausmagerung, vereinzelt Netzrisse					6			0,790			
3,500	3,800	Decke	Griffigkeit unzureichend, Ausmagerung, Längs- und Querrisse					6			0,300			

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
Hennef	36.5		B 478	3,800	4,711	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6						2009
Lohmar	37	B 507		0,095	0,105	Decke	einzelner Längsgriss	6	0,010					
				0,500		Entwässerung	offener Vorfluter ist auf ca. 20 m Länge bis zu 2 m tief ausgespült	2			x			
				0,345	0,355	Decke	einzelner Längsgriss	6	0,010					
				0,490	0,930	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		0,440				
				1,075	1,475	Decke	diverse Quer- und Netzzrisse	6		0,400				
				1,075	2,130	Decke	vereinzelt Quer- und Netzzrisse	6	1,055					
				2,185	2,195	Decke	Quer- und Längsgriss	6	0,010					
				3,945		Oberbau	Unebenheiten in Pflasterflächen und Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						
Lohmar	37		B 56	5,370	6,001	Decke	halbsseitig Ausmagerung, Längs- und Querrisse mit Ausbrüchen	6			0,631			2020
Hennef	38	K 6		0,000	0,020	Oberbau	Ausmagerung, Setzungen, Risse	8						2006
Hennef	38		Grenze	0,020	1,728	Oberbau	Ausmagerung, Setzungen, Risse	8			1,708			
Lohmar	39.2.1	Grenze		0,000		Oberbau	schmal, abschnittsweise Randsetzungen, -abbrüche, Netzzrisse, unzureichende Entwässerung	8						2013
	39.2.2	K 49		0,540		Oberbau	schmal, abschnittsweise Randsetzungen, -abbrüche, Netzzrisse, unzureichende Entwässerung	8						2014
Lohmar	39.2.2		L 84		1,808			8						
Hennef	40	L 143		0,000	0,105	Decke	diverse Längs- und Querrisse mit teilweisen Absackungen	7			0,105			
				0,150	0,425	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,275			
				0,500	1,330	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,830			
				1,330	1,720	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	6			0,390			
				2,505	2,896	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, diverse Längsrisse	6		0,391				
Hennef	40		L 331	0,435	0,645	Radweg	diverse Längsrisse	6		0,210				
Bornheim	41	L 183	Grenze	0,110	2,017	Oberbau	sehr schmal, keine Bankette und Entwässerungsanlagen	8						2020
	42	L 183		0,000	0,615	Oberbau	Ausmagerung, diverse Risse, Verformungen	8			0,615			
				0,615	0,980	Decke	Ausmagerung	6	0,365					
Bornheim	42			0,980	2,890	Decke	vereinzelt Netzzrisse	6	1,910					
Bornheim	42			2,890	2,941	Decke	Ausmagerung, diverse Risse, Verformungen	7				0,051		
				0,500	1,000	Wi-weg	Diverse Querrisse in unregelmäßigen Abständen	2				x		
Bornheim	42		L 190	1,000	2,941	Radweg	Diverse Wildrisse und Querrisse in unregelmäßigen Abständen	2				x		
Much	46	B 56		2,635	4,120	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Netzzrisse mit teilweisen Ausbrüchen	6					1,485	
Much	46		L 360	3,800	3,850	Entwässerung	Austritt von Böschungswasser	2			x			
Rheinbach	48	Grenze	L 492	0,000	0,989	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Wildrisse	6		0,989				
Lohmar	49.3	Grenze	L 84	0,000	0,830	Oberbau	schmal (b = 5,0m) vereinzelt Längs- und Querrisse	8		0,830				
				0,200	0,400	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,200			
	49.5	L 84		0,000	0,035	Decke	Ausmagerung, einzelne Längs- und Querrisse und teilweisen Ausbrüchen	6			0,035			
Lohmar	49.5		B 484	0,035	1,215	Oberbau	schmal, teilweise kleine Risse und Ausbrüche	8		1,180				
Nk-Seelscheid	50	L 352		0,000		Oberbau	Unebenheiten in Pflasterflächen und Ausmagerung, diverse Längs- und Querrisse	8						
					0,915	Oberbau		7						2020

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bauweise	Länge in Schadensklasse				Bau-progr.
		von	nach	von	bis				1	2	3	4	
Nk-Seelscheid	50			0,915	2,965	Decke	Ausmagerung, diverse Längs- und Netzrisse	6			2,050		
				2,788	2,816	Decke	halbseitige Fahrbahnrandabsackung	2			x		
Ruppichteroth	50		B 478	2,965	3,825	Oberbau	schmal (b = 4,0m) Randabbrüche, Risse, Setzungen	8					2017
Rheinbach	51.4	Grenze		0,050	0,880	Decke	vereinzelt Risse	6	0,830				
Rheinbach	51.4		L 493	0,840	0,950	Radweg	Decke ausgemagert und teilweise uneben, diverse Querrisse	5			0,110		
Swisttal	52	K 61		0,175			Pumpstation, fehlende Diensttreppe	2				x	
				0,295	0,805	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6			0,510		
				0,805	1,480	Decke	Mittelnahrt offen, vereinzelt Wildrisse	6		0,675			
Swisttal	52		L 493	1,480	2,565	Oberbau	schmal (b=4,4m), Netzrisse, Randsetzungen, uneben	8					2017
Meckenheim	53.1.2	L 113		0,000	0,375	Decke	vereinzelt Quer- und Netzrisse	6		0,375			
Meckenheim	53.1.2		53.1.3	0,375	1,000	Decke	vereinzelt Quer- und Netzrisse	6	0,625				
Windeck	55.1	L 333		0,000	1,260	Oberbau	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	8		1,260			
Windeck	55.1			1,340	2,000	Decke	Mittelnahrt offen, teils mit Ausbrüchen	6			0,660		
Ruppichteroth	55.1		L 312	4,370	6,180	Decke	teilweise Ausmagerung, vereinzelt Quer- und Netzrisse	6	1,810				
	55.4	L 312		0,255	1,050	Decke	vereinzelt Netzrisse	6		0,795			
	55.4			2,200	2,705	Decke	Ausmagerung, Mittelnahrt teilweise offen	6		0,505			
Ruppichteroth	55.4	Grenze		2,705	2,903	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		0,198			
Rheinbach	56	L 113		0,040	0,205	Decke	Abläufe abgesackt	2				x	
				1,280	1,520	Decke	Ausmagerung, Risse, einzelne Ausbrüche	2				0,240	
				1,520	1,600	Decke	vereinzelt Wildrisse	6		0,080			
Rheinbach	56		L 492	1,600	2,279	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	0,679				
Wachtberg	57.3	K 58		0,000	0,780	Decke	vereinzelt Netzrisse	6	0,780				
				2,100	2,145	Decke	Ausmagerung, Risse	6		0,045			
	57.3		K 14	2,145	2,407	Oberbau	teilweise Verformungen	8		0,262			
Wachtberg	57.5	K 14	L 123	0,000	0,528	Decke	Ausmagerung, vereinzelt Risse	6	0,528				
Wachtberg	58.1	Grenze	K 59	0,000	0,634	Oberbau	Ausmagerung, Risse, einzelne Ausbrüche	8			0,634		
	58.2	K 59		0,000	0,700	Decke	Ausmagerung, Risse, einzelne Ausbrüche	6		0,700			
				0,770	1,000	Decke	Ausmagerung, Risse, einzelne Ausbrüche	6		0,230			
				1,000	1,500	Decke	Ausmagerung, einzelne Risse	6	0,500				
				1,500	2,166	Decke	Ausmagerung, Längs- und Querrisse	6		0,666			
	58.2		L 123	1,200	2,166	Radweg	Ausmagerung, einzelne Risse	6		0,966			
	58.3.1		K58.3.2	0,209		Decke	Schachtabdeckung abgesackt	2				x	
Wachtberg	58.4	K 57.3		0,000	1,301	Oberbau	abschnittsweise Verformungen, Netzrisse, Randsetzungen, vereinzelt Ausbrüche	8					2020
Wachtberg	58.4		L 158	0,200	0,400	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,200		
Bornheim	60	L 190		0,200	0,300	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,100		
				0,800	0,900	Decke	Griffigkeit ist unzureichend	6			0,100		
				1,200	1,395	Decke	Mittelnahrt teilweise offen und Netzrisse	6		0,195			
Bornheim	60	Grenze		0,000	1,200	Radweg	Querrisse in unregelmäßigen Abständen	2				x	
Swisttal	61.1	B 266	K 52	1,940	2,715	Oberbau	nicht frostsicher, abschnittsweise Verformungen, Netzrisse und Randsetzungen	8					2015

Gemeinde / Stadt	Kreisstr. Nr.	Abschnitt		Station		Bauteil	Schaden/Mangel	Bau- weise	Länge in Schadensklasse				Bau- progr.	
		von	nach	von	bis				1	2	3	4		
	61.2	K 52		0,125	0,146	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
	61.2		B 56	0,219	0,255	Decke	Verformungen in Pflasterfläche	2	x					
	61.4	B 56	K 67	0,090	1,984	Decke	Mittelnahrt teilweise offen, vereinzelt Querrisse	6		1,894				
	61.6		K 9	0,220	0,360	Oberbau	Ausmagerungen, Längs-, Quer- und Wildrisse	8			0,140			
				0,236	1,445	Oberbau	Längs-, Quer- und Wildrisse	8			1,209			
	61.6		K 61.7	1,445	1,859	Decke	Ausmagerungen, Längs-, Quer- und Wildrisse	6		0,414				
	61.7		K 3.5	0,400	1,675	Oberbau	Ausmagerungen, teilweise Risse	8			1,275			
				1,675	1,730	Decke	Absackungen im Bereich der Übergangskonstruktion	3			x			
				1,730	2,405	Decke	Ausmagerung, teilweise kleine Risse und Ausbrüche	6			0,675			
Swisttal	61.7		L 163	2,405	2,890	Oberbau	Verformungen, Ausmagerung, Risse	8						2017
Rheinbach	62.1		L 471	0,000	0,230	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		0,230				
Rheinbach	62.1		L 163	1,135	2,335	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4	1,200					
Wachtberg	63		Grenze	0,000	1,010	Oberbau	nicht frostsicherer Oberbau	8						2012
	63		L 267	1,010	1,515	Oberbau	Ausmagerung, Risse, kleine Ausbrüche, unzureichende Entwässerung	8						2014
Wachtberg	64		Grenze	0,000	1,200	Oberbau	nicht ausreichend tragfähig, Risse und Ausmagerungen in Decke	8						2013
Rheinbach	65		B 266	L 493	0,000	0,005	Decke	Diverse Wildrisse	6		0,005			
	65.2		L 493	0,230	1,301	Decke	vereinzelt Querrisse	6	1,071					
Rheinbach	65.2		L 113	1,200	1,301	Decke	Ausmagerungen, Längs-, Quer- und Wildrisse, teilweise Ausbrüche	6			0,101			
Swisttal	67		B 56	0,000	0,325	Decke	nicht ausreichend tragfähig, Risse und Ausmagerungen in Decke	6						2018
Swisttal	67		K 61.5	0,325	2,725	Decke	Mittelnahrt teilweise offen	4		2,400				