

Darstellung einiger Schadensbilder einzelner in 2018 anstehender Instandsetzungsmaßnahmen

Besondere Einzelmaßnahmen

K 18, Abschnitt 1, Betr. km 3,775 – 4,365 und 5,100 – 5,560 zwischen Eitorf-Keuenhof und –Bitze





Deckenerneuerung im Hocheinbau

K 19, Abschnitt 1, Betr. km 4,075 – 4,725 bei Hennef-Süchtterscheid



**K 19, Abschnitt 2, Betr. km 3,035 – 3,090 zwischen Hennef-Stein und –
Blankenberg**



Deckenerneuerung im Tiefeinbau

**K 6, Abschnitt 1, Betr. km 4,420 – 5,215 zwischen Bad Honnef-Wülscheid und
Königswinter-Eudenbach**





K 8, Abschnitt 1, Betr. km 1,500 – 1,660 bei Sankt Augustin-Birlinghoven



K 9, Abschnitt 3, Betr. km 0,535 - 1,075 zwischen Swisttal-Ollheim und -Dünstekoven



K 20, Abschnitt 2.1, Betr. km 0,000 - 0,595 bei Troisdorf-Spich



K 20, Abschnitt 2.2, Betr. km 0,000 - 0,480 bei Troisdorf-Spich



K 22, Abschnitt 2, Betr. km 0,000 - 0,500 bei Niederkassel-Lülsdorf



K 23, Abschnitt 2, Betr. km 2,575 – 3,050 in Windeck-Imhausen



K 27, Abschnitt 1, Betr. km 2,065 – 3,650 zwischen Eitorf-Lindscheid und -Irlenborn





K 29, Abschnitt 2, Betr. km 0,060 – 0,611 bei Troisdorf-Spich



K 32, Abschnitt 1, Betr. km 4,480 – 4,663 in Windeck-Kohlberg



K 46, Abschnitt 1, Betr. km 2,635 – 4,120 zwischen Much-Gibbinghausen und Gerlinghausen





K 23, Abschnitt 1, Betr. km 0,023 – 0,400 in Windeck-Dattenfeld



K 42, Abschnitt 1, Betr. km 2,890 – 2,941 bei Bornheim-Sechtem



K 56, Abschnitt 1, Betr. km 1,280 – 1,520 bei Rheinbach-Berscheid



